

Rysunek techniczny - wykład

Geometryczna struktura powierzchni
Tolerancja wymiarów liniowych
Pasowania
Tolerancja geometryczna

A. Korcała

Literatura źródłowa:


T.Dobrzański „Rysunek techniczny maszynowy” WNT 2002
T. Lewandowski „Rysunek techniczny dla mechaników” WSiP 1995

Geometryczna struktura powierzchni

1. Terminy , definicje i parametry (GSP)


Klasy nierregularności:

- a) Chropowatość
- b) Falistość
- c) Błąd kształtu



Geometryczna struktura powierzchni

2. Powierzchnia rzeczywista wyrobu




Geometryczna struktura powierzchni

3. Uproszczona interpretacja linii średniej dla odcinka elementarnego

Oceny nierówności w kierunku poziomym dokonuje się na długości tak zwanego **odcinka pomiarowego ln** , natomiast obliczanie parametrów nierówności przeprowadza się na **odcinku elementarnym l** .

Przeważnie $ln = 5 \times l$



Geometryczna struktura powierzchni

4. Symbole literowe związane z GSP

Rodzaj profilu	Symbol profilu	Największa wysokość profilu (z)	Średnia arytmetyczna rzędnych profilu (a)	Długość odcinka elementarnego (l)
Pierwotny	P	Pz	Pa	lp
Chropowatości	R	Rz	Ra	Ir
Falistości	W	Wz	Wa	lw

1) ln – długość odcinka pomiarowego; standardowo $ln = 5 \cdot l$, ale może być też inaczej.



Geometryczna struktura powierzchni

5. Symbole graficzne nierówności powierzchni

Symbol graficzny	Interpretacja i przykład
\equiv	Nierówności powierzchni równoległe do widoku płaszczyzny rzutowania, do której stosuje się symbol
\perp	Nierówności powierzchni prostopadłe do widoku płaszczyzny rzutowania, do której stosuje się symbol
\times	Nierówności powierzchni skrzyżowane w dwóch ukośnych kierunkach do widoku płaszczyzny rzutowania, do której stosuje się symbol
\bowtie	Nierówności powierzchni wielokierunkowe

Geometryczna struktura powierzchni

5. Symbole graficzne nierówności powierzchni c.d.

C	Nierówności powierzchni w przybliżeniu wspólnodkowe względem środka powierzchni, do której stosuje się symbol	 
R	Nierówności powierzchni w przybliżeniu promieniowe względem środka powierzchni, do której stosuje się symbol	 
P	Nierówności powierzchni szczegółowe, bez określonego kierunku lub punktowe	 

Geometryczna struktura powierzchni

6. Symbole graficzne geometrycznej struktury powierzchni

Lp.	Symbol graficzny	Kod literowy	Interpretacja
1	✓	---	nie określa się żadnego wymagania dotyczącego rozwijającej powierzchni
2	▽	MMR	jest wymagane usunięcie warstwy materiału
3	○\	NMR	niedopuszczalne usunięcie materiału
4	↙	APA	dopuszczalny każdy sposób wykonania
5	○—	---	na wszystkich powierzchniach wokół zarysu przedmiotu jest wymagana ta sama GSP


Geometryczna struktura powierzchni

6. Symbole graficzne geometrycznej struktury powierzchni

6	<p>Informacje podawane w poszczególnych polach:</p> <p>pole a: – parametr GSP wg zasad omówionych w rozdziale 10.2 – typ filtru (obecnie znormalizowany jest filtr Gausa), – pasmo przenoszenia;</p> <p>pole b: – drugi parametr GSP, jeżeli dana powierzchnia tego wymaga;</p> <p>pole c: – metody obróbki, – informacje o nakładanych powłokach, – informacje związane z procesem wytwarzania;</p> <p>pole d: – symbole nierówności powierzchni;</p> <p>pole e: – naddatek obróbkowy w mm.</p>
---	---


Geometryczna struktura powierzchni

7. Przykład zapisu



Tolerancja wymiarów liniowych

Odwziewciedlenie przedmiotu za pomocą rzutów przedstawia jego budowę i kształt, a nanieione wymiary liniowe i kątowe jego własności geometryczne. Jest to tzw. obraz nominalny (geometrycznie idealny). Jego kształt i wymiary określa dokumentacja konstrukcyjna.




Pasowania w budowie maszyn

Pasowanie – wzajemna relacja między wymiarami dwóch łączonych elementów

Wymiar nominalny – wspólny wymiar nominalny dla otworu i wałka

Luz i wcisk




Pasowania w budowie maszyn

Pasowanie luźne - zawsze zapewniony jest luź

Pasowanie ciasne – zawsze zapewniony jest wcisk

Pasowanie mieszane – może wystąpić luź lub wcisk



1 - wspólny wymiar nominalny

2 - symbol odchyłki podstawowej otworu

3 - klasa dokładności otworu

4 - ukośna kreska
(może być pozioma – rys. 12.3b)

5 - symbol odchyłki podstawowej wątki

6 - klasa dokładności wątki

informacja o polu


tolerancji otworu

informacja o pasowaniu:
luźne z układu
pasowań statego
otworu

informacja o polu
tolerancji wątki

Tolerancja geometryczna

Wyroby i części maszynowe opisane w dokumentacji mają wymiary i kształty idealne. Osiągnięcie ich w procesie wytwarzania jest bardzo trudne. Sposobem na przezwyciężenie tych trudności jest tolerowanie (określanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów).



Idealny i rzeczywisty
(zaobserwowany) kształt geometryczny przedmiotu

Tolerancja geometryczna

Tolerancje: kształtu, kierunku, położenia, bicia

Tolerancja	Właściwość geometryczna (charakterystyka)	Symbol	Konieczność bazy
Kształtu	prostoliniowość	—	nie
	plaskość		nie
	okrągłość	○	nie
	walcowość	◎	nie
	kształt wyznaczonego zarysu	⌒	nie
	kształt wyznaczonej powierzchni	○	nie
Kierunku	równoległość	//	tak
	prostopadłość	⊥	tak
	nachylenie	∠	tak
	kształt wyznaczonego zarysu	⌒	tak
Bicia	kształt wyznaczonej powierzchni	○	tak


Tolerancja geometryczna

Tolerancje: kształtu, kierunku, położenia, bicia

Położenia	pozycja		tak lub nie
	współśrodkowość (dla punktów śródkowych)		tak
	współosiowość (dla osi)		tak
	symetria		tak
	kształt wyznaczonego zarysu		tak
	kształt wyznaczonej powierzchni		tak
Bicie	bicie		tak
	bicie całkowite		tak

Tolerancja geometryczna

Tolerancja jako przestrzeń między dwiema płaszczyznami a),
jako przestrzeń wewnętrzna walca b), jako przestrzeń między dwoma
okręgami wspólnym środkowym c).









Tolerancja geometryczna







Interpretacja wybranych przykładów

Lp.	Zapis tolerancji na rysunku, definicja tolerancji	Interpretacje
1	<p>1 Tolerancja prostoliniowości na płaszczyźnie</p> <p></p>	<p>każda prosta zaobserwowana (rzeczywista) na górnej powierzchni, na której podano oznaczenie, powinna znajdować się między dwiema prostymi równoległyimi, odległymi od siebie o $t = 0,2$ mm</p> <p></p> <p>Pole tolerancji</p> <p>Proste równoległe (idealne)</p> <p>Prosta zaobserwowana</p>

Tolerancja geometryczna

Interpretacja wybranych przykładów

1	2	3
2	Tolerancja prostoliniowości na linii środkowej  Pole tolerancji jest ograniczone przez walec o średnicy t , jeżeli wartość tolerancji jest poprzedzona znakiem \varnothing	linia środkowa zaobserwowana (rzeczywista) walca, do której odnosi się tolerancja, powinna zawierać się wewnątrz pola walcowego (przestrzeni walcowej) o średnicy $t = 0,07 \text{ mm}$ 
3	Tolerancja płaskości  Pole tolerancji jest ograniczone przez dwie płaszczyzny równolegle, odległe od siebie o t	płaszczyzna zaobserwowana (rzeczywista) powinna się zawsze między dwiema płaszczyznami równoległymi, odległymi od siebie o $t = 0,05 \text{ mm}$  Przypadki szczególnego: a) płaszczyzna zaobserwowana tylko wypukła, b) płaszczyzna zaobserwowana tylko niewypukła (NC)
4	Tolerancja okrągłości  Pole tolerancji w rozważanym przekroju jest ograniczone przez dwa okręgi wspośrodkowe, których różnica promieni wynosi $t = 0,02 \text{ mm}$	linia obwodowa zaobserwowana (rzeczywista) w dowolnym przekroju powierzchni walcowej lub stożkowej powinna zawierać się między dwoma, leżącymi w jednej płaszczyźnie, okręgiem wspośrodkowymi, których różnica promieni wynosi $t = 0,02 \text{ mm}$ 

1	2	3
5	Tolerancja walcowości  Pole tolerancji jest ograniczone przez dwa walce współśrodkowe, których różnica promieni wynosi t	powierzchnia walcoowa zaobserwowana (rzeczywista) powinna zawierać się między dwoma walcami współśrodkowymi, których różnica promieni wynosi $t = 0,1$ mm 
6	Tolerancja kształtu wyznaczanego zarysu, odniesiona do układu baz (patrz PN-EN ISO 1660)  Pole tolerancji jest ograniczone przez dwa linie, będące obwiedniami okręgów o średnicy $t = 0,02$ mm, których środki są położone na linii o kształcie geometrycznym teoretycznie dokładnym względem płaszczyzn bazowych A i B	w każdym przekroju równoległym do płaszczyzny rzutu, na której podano oznaczenie, profil zarysu zaobserwowany powinien zawierać się między dwiema liniami równoległymi, będącymi obwiedniami okręgów o średnicy $t = 0,02$ mm, których środki są położone na linii o kształcie geometrycznym teoretycznie dokładnym względem płaszczyzn bazowych A i B 
7	Tolerancja równoległości odniesiona do płaszczyzny bazowej  Pole tolerancji jest ograniczone przez dwie linie, będące obwiedniami okręgów o średnicy t , których środki są położone na linii o kształcie geometrycznym teoretycznie dokładnym względem płaszczyzn bazowych A i B	płaszczyzna zaobserwowana (rzeczywista) powinna się zawierać między dwiema płaszczyznami równoległymi, odległymi od siebie o $t = 0,02$ mm, które są równoległe do płaszczyzny bazowej A 

1	2	3
8	Tolerancja prostopadłości odniesiona do prostej bazowej (osi środkowej)	płaszczyzna zaobserwowana (rzeczywista) powinna zawierać się między dwiema płaszczyznami równoległymi, odległymi od siebie o $t = 0,2$ mm, które są prostopadłe do osi bazowej A
9	Tolerancja prostopadłości prostej odniesionej do płaszczyzny bazowej	Pole tolerancji jest ograniczone przez dwie płaszczyzny równoległe, odlegie od siebie o t i prostopadłe do bazy A
10	Tolerancja nachylenia płaszczyzny odniesiona do prostej bazowej	Pole tolerancji jest ograniczone przez walec o średnicy t , prostopadły do bazy, jeśli wartość tolerancji jest poprzedzona znakiem \oslash

1	2	3
11	Tolerancja pozycji punktu	<p>Środek sfery zaobserwowany (rzeczywisty) powinien się zawierać wewnątrz pola kulistego o średnicy $t = 0,2 \text{ mm}$, którego środek pokrywa się z pozycją teoretyczna dokładna sfery względem układu płaszczyzn bazowych A i B oraz płaszczyzny środkowej C</p>
12	Tolerancja symetrii płaszczyzny środkowej	<p>Pole tolerancji jest ograniczone przez kulę o średnicy t, jeśli wartość tolerancji jest poprzedzona znakiem $\text{S}\otimes$. Środek kulistego pola tolerancji jest ustalony przez wymiary teoretyczne dokładne względem układu baz A, B i C</p> <p>Plaszczyzna środkowa zaobserwowana (rzeczywista) powinna się zawierać między dwiema płaszczyznami równolegimi, odległymi od siebie o $t = 0,6 \text{ mm}$, które są rozmieszczone symetrycznie wokół płaszczyzny bazowej wspólnej A-B</p>